

## **«Не включать – работают люди!»**

В октябре 2020 г. в одной из организаций г.Сморгонь при выполнении ремонтных работ подающего ролика устройства подачи вакуума сушильной линии и линии сортировки сухого шпона произошел несчастный случай с 31-летним инженером-механиком Г., приведший к тяжелой производственной травме.

Специальным расследованием несчастного случая установлено, что причинами несчастного случая явились невыполнение обязанностей по охране труда руководителем структурного подразделения, выразившееся в не принятии мер по отключению сушильной линии и линии сортировки сухого шпона от всех источников энергии и мер против ее случайного включения перед началом и во время проведения ремонтных работ оборудования линии и нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда, выразившееся в том, что он выполнял ремонтные работы на не отключенном от всех источников энергии оборудовании сушильной линии и линии сортировки сухого шпона.

С целью профилактики производственного травматизма и исключению аналогичных несчастных случаев обращаем внимание, что согласно п.п.132, 134 Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 03.06.2003 №70, п. 82 Правил по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 30.03.2020 №32/5, работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования должны выполняться при выключенном оборудовании. При этом оборудование отключается от всех источников энергии и принимаются меры против его случайного включения.

К сведению, аналогичный данному несчастный случай произошел в однопрофильном предприятии в 2019г., который привел к смертельной производственной травме.

**Наталья Ясевич,**  
главный государственный инспектор  
Сморгонского межрайонного отдела  
Гродненского областного управления  
Департамента государственной инспекции труда