

Безопасность детского игрового оборудования

Прокуратурой Ошмянского района проанализировано исполнение на территории Ошмянского района законодательства, направленного на обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, в том числе детей, проведен мониторинг технического состояния и обеспечения мер безопасности на установленных сооружениях детских игровых площадок, их функционирования и обслуживания, расположенных на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

Согласно ст.8 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» от 19.11.1993 №2570-ХІІ, каждый ребенок имеет право на уровень жизни и условия, необходимые для полноценного физического, умственного и духовного развития.

Государственные органы через систему социальных и экономических мер обеспечивают создание этих условий.

В преддверии летних каникул несовершеннолетних учащихся данные вопросы должны быть приоритетными и находиться на постоянном контроле у должностных лиц предприятия.

Однако в ходе проведенной проверки были выявлены существенные нарушения по созданию и обеспечению безопасных условий нахождения детей на игровых площадках, расположенных на территории г. Ошмяны.

В ходе надзорного мероприятия особое внимание уделялось исполнению требований СТБ ЕН 1176-7-2006 «Оборудование детских игровых площадок. Руководство по установке, контролю, техническому обслуживанию и эксплуатации» (далее – СТБ ЕН 1176-7-2006) как основного государственного стандарта Республики Беларусь регламентирующего создание и обеспечение безопасных условий нахождения несовершеннолетних на игровых объектах детских площадок.

Так, согласно п.п. 5.1 СТБ ЕН 1176-7-2006 оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы его эксплуатация была безопасна.

В соответствии с п.6 СТБ ЕН 1176-7-2006 за оборудованием детских игровых площадок производится контроль и техническое обслуживание, который должен проводиться следующим образом: периодический визуальный контроль; контроль функционирования; ежегодный контроль.

В ходе проведенного мониторинга установлено, что данные требования государственного стандарта Республики Беларусь исполняются не должным образом.

Так, на детской игровой площадке по улице Советской д.20 поверхность игрового оборудования имело повреждения, ограждение песочницы подлежит замене, а внутри песочницы – недостаточное количество песка.

В доме 26 по ул. Советской имелся открытый доступ к коммуникациям. Во дворе домов №23-25 по ул.Восточной располагалась песочница, песок в которой практически отсутствовал.

На игровой площадке, расположенной за домом №3 по ул.Восточной, повреждено сидение качелей. Игровое оборудование, расположенное за домом №7 по ул.Восточной, являлось неустойчивым, т.к. никаким образом не было зафиксировано, кроме того имелась возможность травмирования о выступающие бетонные края.

Во дворе домов №3 по улице Восточной и №34 по улице Строителей непосредственно вблизи игрового оборудования имелись камни, кирпичи, поверхность качелей повреждена, песочница полностью покрыта травой, песок внутри отсутствовал.

Вблизи дома № 42 по ул. Строителей имелись железные части демонтированных скамейки и стола, а вблизи – на детской площадке расположены качели, не имеющие сидений.

В песочницах, расположенных по улице Строителей в домах № 30, 28, 26 недостаточно песка, поверхность площадки во дворе дома №30 неровная, имеются камни и мусор.

На проезжей части дороги, прилегающей к ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г.Ошмяны», образовалась яма. На момент проведения мониторинга – 12.04.2021 в 11.00 часов какие-либо ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия не проводились.

Расположенное во дворе дома №20 по улице Строителей игровое оборудование имело повреждения пластмассовых частей, ступеньки находятся в ненадлежащем состоянии, в связи с чем, имелась возможность падения. В непосредственной близости от качелей выступали бетонные бордюры.

На игровой площадке, расположенной во дворе домов №4-8 по улице Восточной, находились качели в неисправном состоянии, использование которых являлось небезопасным, а также были разбросаны деревянные доски.

По улице Борунской 43 отсутствовали составные части скамеек, имелось повреждение тротуарной плитки. На территории, прилегающей к жилому дому №2а по улице Кооперативной, расположены бетонные блоки и столбы, из которых выступает арматура. Сиденья качелей повреждены вблизи домов №2-а и №6-в данной улицы.

Песочницы, расположенные в доме №10 по улице Красноармейской и №5 по переулку Мицкевича, находились в ненадлежащем состоянии.

Непосредственно вблизи игровых комплексов, расположенных около дома №77 по улице Красноармейской и во дворе дома №12 по улице Криничной, выступали бетонные ограждения, имелось повреждение тротуарной плитки.

Повреждение сидений каруселей имело место во дворе дома № 13 по улице Криничной и №75 по улице Красноармейской.

На игровой площадке, расположенной во дворе дома №9 по улице Западной, повреждены качели, поверхность горки, скамейка. Вблизи игрового оборудования имелись бетонные выступы.

На территории, расположенной за домом №15 по улице Западной, имелся ливневый колодец, доступ к которому надлежащим образом не ограничен, поскольку сверху был расположен лишь деревянный поддон и несколько строительных блоков. 35

В небезопасном состоянии находилась территории за домом № 9 по улице Западной, поскольку там находится песок, поросший травой, и строительный мусор.

Таким образом, выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних во время их пребывания на территории детских игровых площадок, в процессе эксплуатации находящихся на них сооружений.

Детские игровые площадки являются наиболее часто эксплуатируемыми объектами, вследствие чего быстро изнашиваются, повреждаются. Ненадлежащее состояние детских площадок создает предпосылки для травмирования несовершеннолетних. В связи с чем, предприятию, осуществляющему эксплуатацию жилищного фонда необходимо обеспечивать постоянный и систематический контроль по установке, техническому обслуживанию и эксплуатации данных объектов.

В связи с вышеуказанными нарушениями законодательства прокуратурой района внесено представление, в котором потребовано принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства, недопущению подобных нарушений впредь.

Старший помощник прокурора Ошмянского района
Илюкович Екатерина